

	FR	EN	DE	NL
Figure 1	<i>SDC-M DIN1</i>	<i>SDC-M DIN1</i>	<i>SDC-M DIN1</i>	<i>SDC-M DIN1</i>
A	Bouton poussoir reset (réinitialiser)	Reset push-button	Drucktaster Reset (zurücksetzen)	Drukknop reset (resetten)
B	Vis de raccordement pour le câble torsadé RS 485	Screw connection for the braid of the RS485 cable	Anschlusschraube für RS 485 verdrehtes Kabel	Aansluit Schroef voor RS 485 getwiste kabel
C	Réglage de la tension de sortie	Output voltage adjust	Einstellung der Ausgangsspannung	Uitgangsspanning aanpassen
D	Clipsé sur rail DIN	Clipped to DIN rail	Auf DIN-Schiene geclipst	Geclipst op DIN-rail




Figure 1